

Заключение

по результатам правового обследования (в рамках действующего законодательства в Российской Федерации)
объекта – муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 77» (МБДОУ № 77) по адресу: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 10/1.

Дата проверки: 24.04.2019 г.

В целях обеспечения верховенства законов, соблюдения и исполнения Конституции Российской Федерации, охраны прав свобод человека и гражданина, а также законных интересов личности, общества и государства, была создана комиссия, с привлечением общероссийской организации инвалидов, в составе:

Заведующего МБДОУ № 77 Жолобовой О.П., заместителя заведующего по АХЧ Сосновской Т.В. и председателя Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового красного знамени общества слепых» Мещерякова Ю.И. и было проведено обследование объекта с целью проверки доступности объекта в полноте, достоверности выполненных мероприятий по Паспорту доступности ОСИ МБДОУ № 77 созданного на основе Методического пособия Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2012 г. “Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность” в рамках Государственной программы «Доступная среда 2011-2020 годы».

I. Результаты правового обследования:

**1. Территория, прилегающая к зданию
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 77» (МБДОУ № 77) по адресу: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 10/1.**

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Вход (входы) на территорию		1. Вход на территорию учреждения оборудован доступными для инвалидов и МГН элементами информации об объекте и продублирован шрифтом Брайля п. 5.1. СП 59.13330.2016 и п.6. ст.15 ФЗ №181. 2. На пути движения МГН применена прозрачная калитка на навесных петлях одностороннего действия согласно п. 5.1.2. СП 59.13330.2016. 3. Ширина калитки имеет более 0,9 м, что соответствует СП 59.13330.2016. 4. Установлена кнопка вызова персонала перед входом в здание, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с: аб. 5 ст. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов: «разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав



человека и основных свобод п.13 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309: По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг Комиссий для включения в Паспорт доступности разрабатывается (с учётом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года...) предложения по принятию управленческих решений. СП 59.13330.2016 в рамках «разумного приспособления») аб. 11 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования: «- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (должны быть специальные направляющие, перила, знаки указатели для самостоятельного передвижения незрячих или специальные сопровождающие, помогающие инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве).

Путь (пути)
движения на
территории



1. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения размещены в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2016.

2. Установлена мнемосхема с направлением движения для инвалидов по зрению в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению».

3. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов выполнены из твердых материалов, ровные, не создающие вибрацию при движении по нему
п. 5.1.11 СП 59.13330.2016.

2. Вход (входов) в здание
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 77» (МБДОУ № 77) по адресу: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 10/1.

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Вход в здание/ Дверь входная		1. Входная площадка при входе имеет навес, что соответствует п. 6.1.4. СП 59.13330.2016. 2. Входная дверь имеет ширину при открытии от 0,9 м., что соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. 3. Установлена на прозрачном полотне двери на входе яркая контрастная маркировка в форме круга диаметром от 0,1 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. п. 6.1.6. СП 59.13330.2016. 4. Установлена кнопка вызова персонала перед входом на территорию учреждения, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с: аб. 5 ст. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов: «разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления



инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод п.13 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309: По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг Комиссий для включения в Паспорт доступности разрабатывается (с учётом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года...) предложения по принятию управленческих решений. СП 59.13330.2016 в рамках «разумного приспособления») аб. 11 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования: «- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (должны быть специальные направляющие, перила, знаки указатели для самостоятельного передвижения незрячих или специальные сопровождающие, помогающие инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве).

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 77» (МБДОУ № 77) по адресу: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 10/1.

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Коридоры, вестибюль, зона ожидания		1. Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы и оборудованы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, в соответствии с § 6.2. СП 59.13330.2016
Лестница (внутри здания)	1. Пути движения инвалидов и МГН по лестничным маршам внутри здания не предусмотрен т.к. место обслуживания находится в доступном для них месте на первом этаже.	
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	1. Проектные решения обеспечивают безопасность посетителей, учитывая психофизические возможности инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании, что соответствует п. 6.2.19 СП 59.13330.2016. 2. Место обслуживания и временного нахождения МГН расположено на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода из помещения здания наружу, что соответствует п. 6.2.20 СП 59.13330.2016.	

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 77» (МБДОУ № 77) по адресу: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 10/1.

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Работы по адаптации объектов
Выделенное место для обслуживания в вестибюле или кабинет заведующего		1. Подходы к различному оборудованию и мебели, диаметр зоны для самостоятельного разворота, глубина пространства для маневра перед дверью при открывании от себя, ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью для инвалида на кресле-коляске соответствуют требованиям п. 6.2.2 СП 59.13330.2016. 2. Установлена перед входом во внутреннее помещение обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья и других МГН, информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, она размещена рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м по п. 6.5.9 СП 59.13330.2016.



5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 77» (МБДОУ № 77) по адресу: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 10/1.

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Туалетная комната		Туалет в группе для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудован в соответствии с § 6.3 СП 59.13330.2016: - Доступная кабина в общественной уборной имеет размеры в плане, не менее: 1,65 м, глубина 2,2 м, ширина двери 0,9 м. Двери открываются наружу. Установлен в санитарно-бытовой комнате крючок для одежды, костылей и других принадлежностей. Унитаз оборудован откидным опорным поручнем, туалет соответствует п. 6.3.3 СП 59.13330.2016. - Оборудована информационной табличкой помещения (выполненные рельефно-графическим и



рельефно-точечным способом)
 и системой тревожной
 сигнализации п. 6.3.6 СП
 59.13330.2016.
 - Унитаз оборудован
 кнопочным сливом воды п.
 6.3.9 СП 59.13330.2016.

**6. Системы информации на объекте
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 77» (МБДОУ № 77) по адресу: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 10/1.**

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Тактильные средства		1. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещенные в помещении, предназначенном для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, унифицированы и обеспечивают визуальную, звуковую, радио- и тактильную, информацию и сигнализацию, обеспечивают указание направления движения, идентифицируют место и возможность получения услуги, что соответствует п. 6.5.2 СП 59.13330.2016.
Визуальные средства		

Выводы по факту проверки:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 77»,
Расположенного по адресу: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 10/1.

Для проведения заключения о реализации Государственной программы «Доступная среда» на территории МБДОУ № 77 в комиссию был включен Председатель РОО ООИ ВОС Ю.И. Мещеряков. О необходимости привлечения инвалидов сообществ прописано в Федеральном законе от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В статьях 15 и 33 ФЗ № 181 раскрывается следующее:

Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» указано, что в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться **по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.**

Ст. 33 Федерального Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» указано, что Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, **органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности привлекают полномочных представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов.**

Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть признаны недействительными в судебном порядке.

В процессе обследования было установлено:

На обследуемом объекте согласно п. п. 2 п. 1 ст. 3, п. п. 2 и 9 п. 1 ст. 34, ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», должным образом соблюдены права инвалидов и иных МГН, реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного достижения мест целевого посещения, безопасности путей движения, своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, удобства и комфорта среды жизнедеятельности МГН – объект по состоянию на 24.04.2019 год соответствует нормативным требованиям СП 59.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»)

Согласно ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здания и сооружения любого назначения, а также связанные с ними процессы проектирования, строительства (реконструкции, капитального ремонта), монтажа, эксплуатации (все этапы жизненного цикла здания) должны отвечать требованиям безопасности для пользователей, в том числе требованиям доступности зданий и сооружений для инвалидов и других МГН (пп. 6 п. 6 ст. 3 ФЗ 384).

Согласно п. 7 ст.30 указанного Технического регламента доступность зданий и сооружений для инвалидов и других МГН передвижения должны обеспечивать:

- 1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- 2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения"

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 N № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", организации независимо от организационно-правовых форм, создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

На основании части 1 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" к объектам социальной инфраструктуры относятся жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения, следовательно, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 77», относится к объектам социальной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 15, Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", на объекте созданы благоприятные и безопасные условия для человека, исполнены требования ст. 11, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" по обоснованию безопасности (критериев безопасности) и (или) безвредности факторов среды обитания, тем самым созданы условия реализации прав граждан в соответствии со ст. 8, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.»

Согласно Уставу МБДОУ № 77 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет и до достижения воспитанником на 01 сентября текущего года возраста, необходимого для обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования.

Для всех категорий инвалидности людей входная группа обследованного объекта удовлетворяет требованиям безбарьерности, установлена вывеска с названием организации, местонахождением, контактной информацией и режимом работы, а также продублирована шрифтом Брайля, что позволяет легко адаптироваться и получать информацию МГН. У входа на территорию установлена кнопка вызова персонала. Установлена справа от входа на территории МБДОУ № 77 мнемосхема с направлением движения, на протяжении всего пути движения на территории для МГН обустроена дорожка из ровного, не создающая вибрацию покрытия с предупреждающими и направляющими тактильными указателями. Возле двери у входа в здание также установлена кнопка вызова персонала, действует приказ об ответственном за кнопку-вызова

персонала и ведётся журнал проверки работы кнопки-вызова персонала, двери доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья хорошо опознаваемы, установлена на прозрачном полотне двери на входе яркая контрастная маркировка в форме круга, что делает ее распознаваемой для инвалидов с нарушением зрения, ширина дверей соответствует требованиям СП 59.13330.2016. В вестибюле выделено место для приема граждан с ограниченными возможностями. Расширен дверной проем в санузел. В санитарном узле, доступная кабина уборной имеет размеры в плане, не менее: 1,65 м, глубина 2,2 м, ширина двери 0,9 м. Двери открываются наружу. Установлен крючок для одежды, костылей и других принадлежностей. Установлена кнопка вызова персонала. Унитаз оборудован откидным опорным поручнем, унитаз оборудован кнопочным сливом воды.

Таким образом МБДОУ № 77 является частично доступным объектом, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих инвалидность и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как частично доступный всем категориям МГН.


Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБДОУ № 77 использован вариант «Б»¹ - предусмотрен специальный вход, специально обустроены параллельные пути движения и место обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.

Так по варианту «Б», как минимум, должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная к входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг. И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности), что и было соблюдено при обустройстве данного объекта.

¹ Адаптация по варианту «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов.



- 1 – Территория, прилегающая к зданию (участок)
- 2 – Вход в здание
- 3 – Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
- 4 – Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
- 5 – Санитарно-гигиенические помещения

 (6) - Система информации на объекте

Заключение утверждено комиссией в составе:

Заведующий МБДОУ № 77



Жолобова Оксана Петровна

Заместитель заведующего по АХЧ



Сосновская Татьяна Валерьевна

Председатель РОО ООИ ВОС

Мещеряков Юрий Ильич

2019г.